Loch im Bankett > 10cm Tiefe!!!

Krabachtal Fahrbahnzustand Stadtgebiet Hennef nach Instandsetzung


Krabachtal Fahrbahnzustand Stadtgebiet Hennef nach Instandsetzung
Neue Pfosten
Ausreichend breite Bankette