

1. Herr Reisbitzen bittet vor Einsetzen einer jahreszeitbedingten Schlechtwetterphase entstandene Vertiefungen und Mulden auf der Park + Ride-Anlage nördlich der Bahn, die zu starker Pfützenbildung führen - nach Möglichkeit - mit Mineralbeton aufzufüllen.
Erster Beigeordneter Sterzenbach erklärt, dass ein Mitarbeiter des Bauhofs sich schon damit befasst habe. Die Sache werde vom zuständigen Amt entsprechend weiterbearbeitet.
2. Weiter regt Herr Reisbitzen an, lockere Steine im Bereich der Markteinfahrt/Marktstraße zu prüfen und vor der anstehenden Kirmes noch so zu sichern, dass es hier nicht zu vermeidbaren Unfällen komme.