

Frau Klein erklärt, dass die Ortstafel „Mühleip“ aus Richtung Lindscheid kommend entfernt wurde. Herr Brücken antwortet, dass dies der Gemeinde bekannt ist und ein Ersatzschild bereits bestellt wurde.

Herr Henders schildert, dass bei der Neuanlegung des BÜ Harmonie die Bordsteine quer zum Bürgersteig installiert wurden. Er schlägt vor, diesen Missstand zu beseitigen.

Herr Roßbach hinterfragt den Sachstand zur stattgefunden Verkehrszählung in Eitorf. Frau Straßek-Knipp führt aus, dass die Verkehrszählung im Rahmen der BÜ Brückenstraße im April 2011 stattgefunden hat. Das Gutachten wird in den nächsten Tagen erwartet. Alsdann ist geplant, dieses Gutachten den Vertretern der Fraktionen vorzustellen und auch dem Ausschuss vorzulegen.

Weiterhin erklärt Herr Roßbach, dass der Bauhof regelmäßig die Straßenseitenstreifen in der Ortslage Bitze auffüllt. Bei der Trinkwasserspülung in diesem Jahr wurden mehrere Kubikmeter Wasser über die Straße geleitet, wodurch die aufgefüllten Seitenstreifen ausgeschwemmt wurden. Er schlägt vor, diese Arbeiten zukünftig zu optimieren und ggf. das Wasser über einen Schlauch in den Graben ablaufen zu lassen.

Herr Reisbitzen fragt, ob die Oberflächenarbeiten im Kreuzungsbereich Brückenstraße/ Poststraße bereits abgenommen wurden. Nach Regenfällen bilden sich in diesem Bereich größere Pfützen. Beigeordneter Sterzenbach antwortet, dass die Abnahme zwischenzeitlich erfolgt ist, aber noch Mängel zu beheben sind.

Weiterhin weist Herr Reisbitzen darauf hin, dass sich am Bahnübergang Spinnerweg in Höhe der Baustoffhandlung immer noch Pfützen im Fahrbahnbereich befinden. Bereits letztes Jahr wurde auf diesen Missstand hingewiesen und um entsprechende Beseitigung gebeten.

Herr Reisbitzen weist auf ein fehlendes Parkverbotsschild in der Siegstraße / Einmündung Eipstraße in Höhe der Glascontainer hin und bittet um Ersatz.

Herr Zielinski spricht die Situation am BÜ Harmonie an. Nach zwischenzeitlich erfolgter Ausbesserung sackt der Fußgängerbereich am BÜ wieder ab, was tiefe Pfützen zur Folge hat. Er fragt, ob der Gemeinde bekannt ist, dass Ausbesserungsarbeiten hierfür geplant sind. Beigeordneter Sterzenbach antwortet, dass ihm diesbezüglich nichts bekannt sei.

Herr Sonntag hinterfragt, wann die Ampelanlage am BÜ Harmonie von der DB installiert wird. Die Installation sollte bereits im Sep. 2010 erfolgen.