

1. Herr Reisbitzen macht darauf aufmerksam, dass im Bereich des Eipbaches zwischen Leienberg und Eipstraße immer mehr Steine aus dem Bereich des Flussbettes weggespült würden. Die Entwicklung habe sich insbesondere seit den Hochwasserereignissen im Frühjahr verstärkt. Seitens der Verwaltung wird der Missstand an die zuständige Stelle des Wasserverbandes weitergeleitet.
2. Weiterhin erklärt Herr Reisbitzen, dass die Zaunanlage am Fußweg Leienbergparkplatz mutwillig zerstört wurde. Hier sollte Abhilfe geschaffen werden.
3. Herr Reisbitzen spricht zum wiederholten Mal die Situation auf der P+R – Anlage nördlich der Bahn an. Bei schlechter Witterung sammeln sich hier große Wasserpfützen an, die ein Parken auf bestimmten Flächen unzumutbar machen.
4. Herr Gräf fragt, warum im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Kreuzungsbereiches Kursescheids Eck keine neue Ampelanlage, auch mit Signalgebern für Blinde, durch den Landesbetrieb errichtet wurde.

Herr Schlein führt aus, dass der Landesbetrieb schlichtweg keine finanziellen Mittel zur Verfügung habe.