

Ratsmitglied Mittermeier teilt mit, dass in der Leienbergstraße bei Wetterwechsel starke Gerüche aus dem Schachtdeckel zum Revisionsschacht austreten würden und bittet um Abhilfe.