

1. Herr Reisbitzen erklärt, dass im Bereich „Parkweg“, zwischen Villa Gauhe und Bahnunterführung in Richtung Parkanlage ein Kanaldeckel zu überprüfen sei.
2. Herr Neitzke weist auf Ausschwemmungen am Gehweg des Mertener Friedhofs hin. Diese seien durch nicht ordnungsgemäß ablaufendes Oberflächenwasser des Kindergartens beim letzten Starkregen verursacht worden.