

Herr Bönisch weist daraufhin, dass am Ortsausgang Mühleip, Richtung Eitorf fahrend, linksseitig der L86 der vorhandene Bachlauf vermutlich verstopft sein könnte und bereits den gesamten Fahrradweg überschwemme.

Herr Sterzenbach vermutet als Ursache die starke Belastung des Baches durch die vergangenen Regenfälle. Ob der Bachlauf ggf. verstopft ist, werde man kurzzeitig überprüfen.

Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht.