

1. Herr Reisbitzen verweist auf einen losen Kanaldeckel im mittigen Fahrbahnbereich der „Kurscheids Eck“ und bittet diesbezüglich um Prüfung.
2. Herr Meis merkt an, dass die im Rahmen der Wasserleitungserneuerung in Eitorf-Schiefen wiederhergestellte Straße in Teilen seines Erachtens schmaler sei als zuvor. Dies führe dazu, dass Traktoren eines ortsansässigen Landwirtes in einem Kurvenbereich auf den Seitenstreifen ausweichen müssen.

Herr Breuer führt dazu aus, dass der Sachverhalt geprüft worden sei und im Ergebnis festgehalten werden könne, dass die Gemeindewerke alle notwendigen Wiederherstellungsarbeiten im Zuge des Straßenaufbruchs durchgeführt haben. Seitens der Gemeindewerke seien keine weiteren Maßnahmen diesbezüglich vorgesehen, da diese zwangsläufig auf Kosten des Gebührenzahlers passieren würden. Ergänzend verweist er auf den Umstand, dass dort vermehrt Fahrzeuge im Randbereich parken würden, die den Fahrbereich an bestimmten Punkten zusätzlich einengen.

Herr Meis bleibt bei seiner Auffassung, dass die Fahrbahn vor den Wasserleitungsarbeiten in diesem Bereich breiter gewesen sei.