

Von: Michael Ganz <m_ganz@icloud.com>

Datum: 17. September 2021 um 19:09:16 MESZ

An: stefan.stommel@t-online.de

Kopie: markus.reisbitzen@cdu-eitorf.de, tonistrausfeld@web.de, antonio.moreira@gmx.de, b.thienel@spd-eitorf.de, martinaundtheo@aol.com, werhan@online.de, info@gruene-eitorf.de, "Lehmacher, Michaela" <michaela.lehmacher@eitorf.de>, Rolf und Doritta Grün <drpgruen@web.de>, Buergermeister <Buergermeister@eitorf.de>

Betreff: Aw: Protokoll zum Treffen der Projektgruppe "Sportstättenentwicklung Eitorf"

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich habe den Auftrag mitgenommen eine Aufnahme der Platzgrößen und eine Bewertung der Nutzbarkeit des Bolzplatzes im Hindenburgpark zu tätigen. Im nachfolgenden mein Bericht.

Nach Sichtung des Rasenbolzplatz im Hindenburgpark durch den Jugendleiter, Wolfgang Albat, und des Jugend-GF, Michael Ganz, (ebenfalls Delegierter der CDU Eitorf im Ausschuss) des SV09 sind nachfolgende Feststellungen getätigt worden.

A. Platzgrößen

A1. Festgestellte Platzgröße

Nach händischer Messung beträgt die Spielfeldgröße 47x29m. Dabei wurde berücksichtigt einen Puffer bis zur Begrünung von ca 1m zu belassen. Durch Rückschnitt könnte sich die Spielfeldbreite um ca 1m vergrößern.

A2. Erforderliche Platzgrößen für einen möglichen Spielbetrieb

- D-Junioren/D-Juniorinnen: halbes Großfeld, 35-55 Meter breit und 45-75 Meter lang
- E-, F-Junioren/E-, F-Juniorinnen: 30-40 Meter breit und 40-55 Meter lang
- G-Junioren/G-Juniorinnen: 15-25 Meter breit und 25-35 Meter lang

B. Tore und Markierungen

Es sind Tore im Maß von 5x2m erforderlich. Es befinden sich keine Markierungen wie bspw. Strafraum, Strafstoßpunkt oder Außenlinie auf dem Platz.

B1. Platzbeschaffenheit und Platzumfeld

Der Grund ist Naturrasen. Dieser ist durchsetzt mit Wildkräutern und Moosen. Er ist stark uneben. Er ist abfallend bzw. aufsteigend. Er zeigt starken Maulwurfsbesuch. Bäume werfen Äste über die Platzränder. Die Seitenränder sind begrünt mit Bäumen und Büschen.

C. Fazit

- Die Platzgrößen sind ausreichend für einen Trainingsbetrieb von G bis D Jugend
- Die Platzgrößen sind ausreichend für einen Spielbetrieb bis G Jugend
- Bei einer Verbreiterung auf mindestens 30m ist ein Spielbetrieb bis F Jugend möglich
- Die Tore müssten entfernt und durch adäquate Tore mit o.a. Torgrößen ersetzt werden
- Für einen Trainings- und Spielbetrieb sind Markierungen wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich
- Der Platzgrund muss deutlich verbessert werden
 - Wildkräuter und Moose müssen entfernt werden
 - Vertikutieren und nach säen
- Die Unebenheiten müssen geebnet werden
 - Walzen des Platzes
 - Maulwurfbekämpfung möglich?
- Der Überwuchs der Baumäste muss zurückgeschnitten werden

- Es ist zu prüfen ob der seitliche Bewuchs zurückgeschnitten werden kann
- Es muss geprüft werden ob das Gefälle noch in den akzeptablen Rahmen passt

Zitat: Bezüglich des maximalen Gefälles bestehen keinerlei fußballspezifische Regelungen, allerdings sind gewisse bauliche Vorgaben zu beachten. So legt die DIN 18035, die den Bau von Sportplätzen normiert, fest, dass das maximale Gefälle für Kunststoffrasenflächen bei 0,8 %, bei einem Fussballfeld mit Naturrasen bei 1% liegt.

- Der Platz ist nach Einbruch der Dämmerung nicht mehr nutzbar

Dies als erste Indikation nach der heutigen Begehung und Messung.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Ganz, CDU Eitorf

Am 22.08.2021 um 21:07 schrieb stefan.stommel@t-online.de:

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage das Protokoll zur o. a. Besprechung nebst Anlagen.

Mit sportlichen Grüßen

Stefan Stommel

<2021-08-19_Protokoll.pdf>

<Anlage 1.pdf>

<Anlage 2.pdf>

<Anlage 3.pdf>

<Anlage 4.pdf>

<Anlage 5.pdf>

<Anlage 6.pdf>