

1. Herr H.-P. Ersfeld regt an, den falsch platzierten Straßeneinlauf im Bereich „Neuer Garten / Wassacker Weg“ zu überprüfen und hier eine befriedigende Lösung zu finden.
Herr W. Schmidt erklärt, dass dies nicht in die Zuständigkeit der Gemeindewerke, sondern des Bauamtes falle. Möglicherweise könne hier mittels einer Rinne mit Straßeneinlauf und Anschluss an den vorhandenen Regenwasserkanal das Problem gelöst werden..
Ausschussvorsitzender Müller ergänzt, zu prüfen, ob gegebenenfalls in der Angelegenheit noch Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.
2. Herr Tendler regt an, aufgrund der Starkregenereignisse die Gullys im Bereich der Straße „Storker Hütte / Zum Paus“ zu überprüfen und gegebenenfalls zu entleeren. Er regt weiter an, dass dies regelmäßig in einem kürzeren Intervall geschehen solle, da die Gullys immer wieder durch die angeschlossenen Hangflächen schnell verstopfen.
3. Herr U. Schmidt regt an, mehrere lose Betonsteine im Bereich der Zufahrt des CBT-Heims in der Hospitalstraße wieder ordnungsgemäß zu verlegen.