

1. Herr Sterzenbach bezieht sich auf eine Nachfrage von Frau N. Droppelmann in der Betriebsausschusssitzung vom 03.09.2019. Dabei ging es um starken Chlorgeruch im Bereich des Springbrunnens vor dem Theater am Park.

Herr Sterzenbach erklärt, dass im genannten Zeitraum eine Dosierpumpe defekt war, sodass eine manuelle Dosierung erfolgt sei. Es sei davon auszugehen, dass die wahrgenommene Geruchsbelästigung damit zusammen hänge. Zwischenzeitlich sei die Pumpe repariert worden, sodass sich die Wahrnehmung von Chlor auf ein Minimum beschränken sollte.

Frau N. Droppelmann bestätigt, dass seitdem keinerlei Auffälligkeiten mehr aufgetreten seien.